

볼보·GS글로벌 등 자발적 시정조치(리콜)

- 총 4개사 11개 차종 55,178대 자발적 시정조치
- 자동차리콜센터(www.car.go.kr)에서 리콜대상 여부 확인 가능

□ 국토교통부(장관 김윤덕)는 (주)볼보자동차코리아, (주)GS글로벌, (주)재규어랜드로버코리아, 포드세일즈서비스코리아(유)에서 수입·판매한 11개 차종 55,178대에서 제작결함이 발견되어 자발적으로 시정조치(리콜)한다고 밝혔다.

- ① (볼보) XC60 등 7개 차종 50,434대는 비상자동제동장치 센서의 한계로 의도치 않은 자동 긴급 제동이 발생할 가능성으로 1월 26일부터 시정조치를 진행하고 있다.
- ② (GS글로벌) T4K 1,692대는 차량 제어장치 소프트웨어 오류로 인해 주차(P)단으로 변속 시 전자식 주차브레이크가 작동하지 않을 가능성으로 1월 29일부터 시정조치를 진행한다.
- ③ (재규어랜드로버) 레인지로버 이보크 1,416대는 조수석 에어백 조립 불량으로 인해 에어백 전개 시 에어백이 손상되어 탑승자가 상해를 입을 가능성으로 1월 23일부터 시정조치를 진행하고 있다.
- ④ (포드) 머스탱 1,489대는 차체 제어장치 수분 유입으로 차폭등, 후미등 및 번호등이 정상 작동되지 않는 안전기준 부적합으로 1월 26일부터 시정조치를 진행하고 있고, 익스페디션 147대는 후방 카메라 내구성 부족으로 인해 후방 카메라가 정상 작동하지 않을 가능성으로 1월 26일부터 시정조치를 진행하고 있다.

□ 한편, 내 차의 리콜 대상 여부와 구체적인 결함 사항은 자동차리콜센터(PC www.car.go.kr, 모바일 m.car.go.kr / 문의처 080-357-2500)에서 차량번호 또는 차대번호를 입력하고 확인할 수 있다.

담당 부서	모빌리티자동차국 자동차정책과 자동차안전팀	책임자	과 장	박용선 (044-201-3817)
		담당자	사무관 서기관	박정근 (044-201-4996) 송주화 (044-201-3919)

참 고


리콜 대상 자동차

☐ (주)볼보자동차코리아

대상 자동차(XC60)	결함장치(비상자동제동장치)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
XC60	비상자동제동장치 * 비상자동제동장치 센서의 한계로 의도치 않은 자동 긴급 제동이 발생할 가능성	'17.04.28. ~ '21.04.23.	10,952
XC90		'15.12.04. ~ '21.04.23.	9,019
XC40		'18.04.27. ~ '22.05.13.	8,777
S90		'16.04.29. ~ '21.05.21.	8,304
S60		'19.05.17. ~ '22.05.20.	5,706
V60CC		'18.11.16. ~ '22.05.20.	5,233
V90CC		'16.12.02. ~ '21.05.21.	2,443
합 계			50,434

☐ (주)GS글로벌

대상 자동차(T4K)	결함장치(차량 제어장치 소프트웨어)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
T4K	차량 제어장치 소프트웨어 * 차량 제어장치 소프트웨어 오류로 인해 주차(P)단으로 변속 시 전자식 주차브레이크가 작동하지 않을 가능성	'23.03.27. ~ '24.06.24.	1,594 98(미판매)
합 계			1,692

□ (주)재규어랜드로버코리아


대상 자동차(레인지로버 이보크)	결함장치(조수석 에어백)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
레인지로버 이보크	조수석 에어백 * 조수석 에어백 조립 불량으로 인해 에어백 전개 시 에어백이 손상되어 탑승자가 상해를 입을 가능성	'21.01.27. ~ '24.10.07.	1,390 26(미판매)
합 계			1,416

□ 포드세일즈서비스코리아(유)

대상 자동차(머스탱)	결함장치(차체 제어장치)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
머스탱	차체 제어장치 * 차체 제어장치 수분 유입으로 차폭등, 후미등 및 번호등이 정상 작동되지 않는 안전기준 부적합	'23.10.10. ~ '25.05.14.	1,176 313(미판매)
합 계			1,489

대상 자동차(익스페디션)	결함장치(후방카메라)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
익스페디션	후방카메라 * 후방 카메라 내구성 부족으로 인해 후방 카메라가 정상 작동하지 않을 가능성	'21.01.19. ~ '21.03.11.	147
합 계			147

※ 상기 결함시정과 관련하여 각 제작사에서는 자동차 소유자에게 우편 및 휴대전화 문자로 시정방법 등을 알리게 되며, 결함시정 전에 자동차 소유자가 결함내용을 자비로 수리한 경우*에는 제작사에 수리한 비용에 대한 보상을 신청할 수 있음

* 자동차제작자들은 「자동차관리법」 제31조의2에 따라 결함 사실을 공개하기 전 1년이 되는 날과 결함조사를 시작한 날 중 빠른 날 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자(자동차 소유자였던 자로서 소유 기간 중에 그 결함을 시정한 자를 포함한다) 및 결함 사실을 공개한 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자에게 자체 시정한 비용을 보상하여야 함

○ 기타 궁금한 사항은 (주)볼보자동차코리아(☎ 1588-1777), (주)GS글로벌(☎ 1600-8251), (주)재규어랜드로버코리아(☎ 080-894-1000), 포드세일즈서비스코리아(유)(☎ 1600-6003)로 문의하면 상세한 정보를 제공받을 수 있음

※ 해당 이미지는 참고용으로 실제 자동차와 다를 수 있음