

보도시점 : 2025. 10. 30.(목) 06:00 이후(10. 30.(목) 석간) / 배포 : 2025. 10. 29.(수)

현대·기아 등 자발적 시정조치(리콜)

- 총 4개사 57개 차종 260,184대 자발적 시정조치
- 자동차리콜센터(www.car.go.kr)에서 리콜대상 여부 확인 가능

□ 국토교통부(장관 김윤덕)는 현대자동차(주), 기아(주), 비엠더블유코리아(주), 스텔란티스코리아(주)에서 제작·수입·판매한 57개 차종 260,184대에서 제작 결함이 발견되어 자발적으로 시정조치(리콜)한다고 밝혔다.

- ① (현대) 포터 II Electric 85,355대는 배터리관리시스템(BMS) 소프트웨어 설계 미흡으로 인해 화재가 발생할 가능성으로 10월 30일부터 시정조치에 들어가고, 투싼 등 2개 차종 16,204대는 연료필터 성분에 대한 설계 오류로 인해 시동이 꺼질 가능성으로 10월 29일부터 시정조치를 진행하고 있다.
- ② (기아) 봉고III EV 54,532대는 배터리관리시스템(BMS) 소프트웨어 설계 미흡으로 인해 화재가 발생할 가능성으로 10월 30일부터 시정조치에 들어가고, 셀토스 등 2개 차종 29,680대는 연료필터 성분에 대한 설계 오류로 인해 시동이 꺼질 가능성으로 10월 29일부터 시정조치를 진행하고 있다.
- ③ (비엠더블유) BMW 520d 등 50개 차종 71,010대는 시동모터 내 수분 유입으로 인해 시동이 걸리지 않거나 화재가 발생할 가능성으로 10월 24일부터 시정조치를 진행하고 있다.
- ④ (스텔란티스) 쥘그랜드체로키 3,403대는 엔진 작동 감지 부품 제조 불량으로 인해 주행 중 구동력을 상실할 가능성으로 10월 30일부터 시정조치에 들어간다.

□ 한편, 내 차의 리콜 대상 여부와 구체적인 결함 사항은 자동차리콜센터(PC www.car.go.kr, 모바일 m.car.go.kr / 문의처 080-357-2500)에서 차량번호 및 차대번호를 입력하고 확인할 수 있다.

담당 부서	모빌리티자동차국 자동차정책과 자동차안전팀	책임자	과 장	박용선 (044-201-3817)
		담당자	서기관	송주화 (044-201-3919)

대한민국
정책브리핑




참 고

리콜 대상 자동차

□ 현대자동차(주)


대상 자동차(포터 II Electric)	결함장치(배터리관리시스템(BMS))
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
포터 II Electric	배터리관리시스템(BMS) * 배터리관리시스템(BMS) 소프트웨어 설계 미흡으로 화재가 발생할 가능성	'19.07.19. ~ '25.03.05.	85,355
합 계			85,355


대상 자동차(투싼)	결함장치(연료필터)
	 [연료 시스템]

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
투싼	연료필터 * 연료필터 성분(유리섬유)에 대한 설계 오류로 인해 주행 중 시동이 꺼질 가능성	'18.01.15. ~ '20.09.28.	2,507
코나		'18.03.29. ~ '20.08.27.	13,697
합 계			16,204

□ 기아(주)


대상 자동차(봉고 III EV)	결함장치(배터리관리시스템(BMS))
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
봉고 III EV	배터리관리시스템(BMS) * 배터리관리시스템(BMS) 소프트웨어 설계 미흡으로 화재가 발생할 가능성	'20.01.15. ~ '25.04.15.	54,532
합 계			54,532

대상 자동차(셀토스)	결함장치(연료필터)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
셀토스	연료필터 * 연료필터 성분(유리섬유)에 대한 설계 오류로 인해 주행 중 시동이 꺼질 가능성	'19.07.04. ~ '21.12.31.	18,118
스포티지		'18.06.29. ~ '21.07.09.	11,562
합 계			29,680

□ 비엠더블유코리아(주)

대상자동차(BMW 520d)	결함장치(시동 모터)
	*결함대상부위 

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
320d(11DZ)	시동 모터 * 시동 모터에 수분이 유입되어 시동이 걸리지 않거나, 화재가 발생할 가능성	'20.07.10.	1
320d(5V51)		'18.11.05. ~ '20.09.16.	2,511
320dTouing(6L51)		'20.02.28. ~ '20.07.21.	90
320dxDrive(5V71)		'18.11.12. ~ '20.09.08.	442
320i(5X51)		'19.12.02. ~ '20.09.17.	1,863
320iTouing(11ED)		'20.02.20. ~ '20.07.22.	55
330i(5R1C)		'19.02.12.	1
330i(5R31)		'18.11.14. ~ '20.02.06.	837
330ixDrive(5R71)		'19.12.13.	1
330ixDrive(5R7C)		'19.01.25. ~ '21.03.10.	11
330ixDrive(5R7J)		'19.10.02.	1
330ixDrive(5R91)		'18.11.05. ~ '20.02.06.	408
520d(JC31)		'16.09.13. ~ '18.06.14.	17,043
520d(JF31)		'18.06.11. ~ '20.06.30.	5,695
520dxDrive(31DX)		'20.02.28.	1
520dxDrive(JC51)		'16.05.23. ~ '18.06.14.	8,951
520dxDrive(JF51)		'18.06.11. ~ '20.06.30.	2,897
520dxDrive(JP51)		'19.10.17.	1
520i(11BH)		'20.06.15. ~ '20.07.30.	801
520i(JK51)		'18.12.05.	1
520i(JK91)		'19.06.12. ~ '20.06.30.	6,523
520i(JR11)		'19.09.20. ~ '20.02.12.	3

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
523d(11ES)		‘20.06.15. ~ ‘20.09.01.	116
523dxDrive(31ES)		‘20.06.18. ~ ‘20.09.01.	145
525i(71AG)		‘20.07.09.	1
530i(71BH)		‘20.06.15. ~ ‘20.09.01.	491
530i(JR31)		‘19.09.23.	1
530i(JR51)		‘19.06.11. ~ ‘20.06.30.	3,451
530ixDrive(13BJ)		‘20.07.29. ~ ‘20.11.25.	3
530ixDrive(31BJ)		‘20.06.16. ~ ‘20.09.01.	254
530ixDrive(JR7C)		‘19.09.30. ~ ‘20.05.13.	3
530ixDrive(JR91)		‘19.06.13. ~ ‘20.06.29.	2,106
620d(JY81)		‘20.06.29. ~ ‘20.07.30.	6
620dLuxury(JX21)		‘18.06.11. ~ ‘20.06.30.	2,271
620dxDrive(JY01)		‘20.06.15. ~ ‘20.07.29.	4
620dxDrive Luxury(JX41)		‘18.06.11. ~ ‘20.06.29.	807
730Li(7T01)		‘20.06.29.	1
X3sDrive(TY3C)		‘19.10.09. ~ ‘20.03.17.	5
X3xDrive(TY5C)		‘19.12.19. ~ ‘20.10.08.	4
X3xDrive20d(TX31)		‘17.08.28. ~ ‘19.03.25.	2,985
X3xDrive20d(UZ31)		‘19.03.11. ~ ‘20.12.10.	2,807
X3xDrive20i(51BG)		‘19.07.29. ~ ‘20.12.15.	1,718
X4xDrive(2V11)		‘20.09.24.	1
X4xDrive(2V1C)		‘20.01.08.	1
X4xDrive20d(VJ11)		‘18.06.15. ~ ‘19.03.25.	563
X4xDrive20d(VJ91)		‘19.03.14. ~ ‘20.12.15.	2,703
X4xDrive20i(2V91)		‘19.07.30. ~ ‘20.12.15.	1,926
X4xDrive25i(UJ71)		‘20.09.01.	1
Z4sDrive(HF31)		‘19.04.30.	1
Z4sDrive20i(HF71)		‘18.11.19. ~ ‘20.09.01.	498
합계			71,010

□ 스텔란티스코리아(주)

대상 자동차(쥘그랜드체로키)	결함장치(엔진 작동 감지 부품)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
쥘그랜드체로키	엔진 작동 감지 부품 * 엔진 작동 감지 부품 제조 불량으로 엔진 동력 상실 가능성	'13.03.27.~'19.10.13.	3,403
합 계			3,403

※ 상기 결함시정과 관련하여 각 제작사에서는 자동차 소유자에게 우편 및 휴대전화 문자로 시정방법 등을 알리게 되며, 결함시정 전에 자동차 소유자가 결함내용을 자비로 수리한 경우*에는 제작사에 수리한 비용에 대한 보상을 신청할 수 있음

* 자동차제작자들은 「자동차관리법」 제31조의2에 따라 결함 사실을 공개하기 전 1년이 되는 날과 결함조사를 시작한 날 중 빠른 날 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자(자동차 소유자였던 자로서 소유 기간 중에 그 결함을 시정한 자를 포함한다) 및 결함 사실을 공개한 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자에게 자체 시정한 비용을 보상하여야 함

○ 기타 궁금한 사항은 현대자동차(주)(☎ 080-200-6000), 기아(주)(☎ 080-200-2000), 비엠더블유코리아(주)(☎ 080-700-8000), 스텔란티스코리아(주)(☎ 080-365-2470)로 문의하면 상세한 정보를 제공받을 수 있음

※ 해당 이미지는 참고용으로 실제 자동차와 다를 수 있음