

보도시점 : 2025. 2. 19.(수) 06:00 이후(2. 19.(목) 석간) / 배포 : 2025. 2. 18.(화)

기아·비엠더블유 등 자발적 시정조치(리콜)

- 총 5개사 37개 차종 76,382대 자발적 시정조치
- 자동차리콜센터(www.car.go.kr)에서 리콜대상 여부 확인 가능

□ 국토교통부(장관 박상우)는 기아(주), 비엠더블유코리아(주), 르노코리아(주), 테슬라코리아(유), (주)재규어랜드로버코리아에서 제작 또는 수입·판매한 37개 차종 76,382대에서 제작결함이 발견되어 자발적으로 시정조치(리콜)한다고 밝혔다.

- ① (기아) 니로 등 2개 차종 35,571대는 동승석 하부 전기배선 설계 오류로 동승석 에어백이 미전개되거나 미전개 조건에서 비정상 전개되는 등 탑승자의 상해 발생 가능성으로 2월 26일부터 시정조치에 들어간다.
- ② (비엠더블유) BMW 528i 등 28개 차종 24,371대는 냉각수 펌프 배선 커넥터 내 수분 유입에 따른 단락으로 인한 화재 발생 가능성으로 2월 20일부터 시정조치에 들어간다.
- ③ (르노) ARKANA 하이브리드 등 2개 차종 8,056대는 하이브리드 시스템 제어장치* 및 변압기 소프트웨어 오류에 따른 저속 운행 중 차량 동력 상실로 인한 사고 발생 가능성으로 2월 20일부터 시정조치에 들어간다.

* 엔진 및 전기 구동모터의 작동을 제어하는 장치

- ④ (테슬라) 모델 Y 7,781대는 전자식 파워 어시스트 스티어링(EPAS)* 소프트웨어 오류에 따른 조향 보조 기능 저하 또는 상실로 인한 사고 발생 가능성으로 2월 21일부터 시정조치에 들어간다.

* 전자식 모터를 통해 운전자의 핸들 움직임을 적은 힘으로 작동하도록 도와주는 시스템

- ⑤ (재규어랜드로버) 디펜더 110 P300 등 4개 차종 603대는 터치스크린 관련 소프트웨어 오류로 후방카메라 화면이 스크린에 표시되지 않아 차량 후진 시 사고 발생 가능성으로 2월 26일부터 시정조치에 들어간다.

- 한편, 내 차의 리콜 대상 여부와 구체적인 결함 사항은 자동차리콜센터 (PC www.car.go.kr, 모바일 m.car.go.kr / 문의처 080-357-2500)에서 차량번호 및 차대번호를 입력하고 확인할 수 있다.


담당 부서	모빌리티자동차국 자동차정책과 자동차안전팀	책임자	과 장	김은정 (044-201-3817)
		담당자	사무관 사무관	정미정 (044-201-3843) 박정근 (044-201-4996)



참 고


리콜 대상 자동차

□ 기아(주)

대상 자동차(니로)	결함장치(동승석 하부 전기배선)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
니로	동승석 하부 전기배선	'21.12.20. ~ '25.01.09.	31,826 142(미판매)
니로 EV	* 동승석 하부 전기배선 설계 오류로, 동승석 측 에어백이 미전개되거나 미전개 조건에서 비정상 전개되어 탑승자의 상해 발생 가능성	'23.06.22. ~ '24.10.31.	3,590 13(미판매)
합 계			35,571

□ 비엠더블유코리아(주)

대상 자동차(528i)	결함장치(냉각수 펌프 배선 커넥터)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
BMW 228i A	냉각수 펌프 배선 커넥터	'15.09.07. ~ '15.09.07.	1
BMW 228i XDR A	* 냉각수 펌프 배선 커넥터 내 수분 유입에 따른 전기적 단락으로 인해 화재 발생 가능성	'14.07.18. ~ '15.09.16.	3
BMW 328i		'12.02.23. ~ '16.06.24.	784

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
BMW 328i A		'12.01.11.~'16.06.30.	54
BMW 328i Gran Turismo		'13.04.08.~'13.04.19.	26
BMW 328i XDR A		'12.08.07.~'15.11.23.	12
BMW 328Xi A		'12.08.28.~'15.03.24.	19
BMW 428i A		'13.11.21.~'16.01.25.	16
BMW 428i Convertible		'13.10.30.~'17.02.27.	1,820
BMW 428i Coupe		'13.06.24.~'17.01.25.	761
BMW 428i XDR A		'13.12.04.~'15.10.13.	6
BMW 520i		'11.08.22.~'12.03.20.	47
BMW 520i A		'12.01.10.~'12.01.10.	1
BMW 525Li A		'16.05.31.~'16.05.31.	1
BMW 528i		'11.08.11.~'16.10.13.	12,610
BMW 528i A		'11.12.12.~'15.06.16.	17
BMW 528i XDR A		'11.09.09.~'15.11.20.	19
BMW 528i xDrive		'11.08.10.~'16.10.12.	7,546
BMW X1 S28i A		'12.07.31.~'15.02.16.	12
BMW X1 X28i A		'11.04.06.~'15.05.29.	13
BMW X3 28i A		'12.05.01.~'17.06.21.	125
BMW X3 xDrive28i		'12.03.29.~'16.08.24.	56
BMW X4 XDRIV A		'14.03.14.~'16.08.11.	9
BMW X5 xDrive28i		'15.12.12.~'18.02.10.	4
BMW X5 xDrive40e iPerformance		'15.07.28.~'18.06.30.	230
BMW Z4 20i A		'11.12.07.~'11.12.07.	1
BMW Z4 28i A		'11.10.10.~'16.08.12.	4
BMW Z4 sDrive28i		'11.08.30.~'15.10.16.	174
합 계			24,371

☐ 르노코리아(주)

대상 자동차(ARKANA 하이브리드)	결함장치(HEVC 및 DC/DC 컨버터)
	 하이브리드 파워트레인 시스템 제어장치


차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
ARKANA 하이브리드	하이브리드 파워트레인 시스템 제어장치(HEVC) 및 직류전압 강하 변압기(DC/DC 컨버터)	'24.04.01. ~ '24.12.10.	3,290 1(미판매)
XM3 하이브리드	* 하이브리드 파워트레인 시스템 제어장치 및 직류전압 강하 변압기의 소프트웨어 오류로 저속(15km/h 이하)에서 차량 동력이 상실되어 사고 발생 가능성	'22.09.30. ~ '24.03.26.	4,765
합 계			8,056

☐ 테슬라코리아(유)

대상 자동차(모델Y)	결함장치(전자식 파워 어시스트 스티어링(EPAS))
	 스티어링 어시스트 감소됨 더 강하게 조향해야 할 수 있음

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
모델Y	전자식 파워 어시스트 스티어링(EPAS) * 전자식 파워 어시스트 스티어링(EPAS) 소프트웨어 오류로 모터의 회로기판에 과부하가 걸리고, EPAS 기능이 저하되거나 상실되어 사고 발생 가능성	'23.05.25. ~ '23.09.23.	7,781
합 계			7,781

□ (주)재규어랜드로버코리아

대상 자동차(디펜더 110 P300)	결함장치(터치스크린 관련 소프트웨어)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
디스커버리 스포츠P250	터치스크린 관련 소프트웨어 * 터치스크린 관련 소프트웨어 오류로 차량 후진 시 후방카메라 화면이 스크린에 표시되지 않아 후방 주행 시 사고 발생 가능성	'23.04.18. ~ '23.05.03.	34
디펜더 90 D250		'22.12.15. ~ '24.06.25.	44 1(미판매)
디펜더 110 D250		'22.12.19. ~ '24.06.28.	149 1(미판매)
디펜더 110 P300		'22.12.15. ~ '24.05.10.	371 3(미판매)
합 계			603

※ 상기 결함시정과 관련하여 각 제작사에서는 자동차 소유자에게 우편 및 휴대전화 문자로 시정방법 등을 알리게 되며, 결함시정 전에 자동차 소유자가 결함내용을 자비로 수리한 경우*에는 제작사에 수리한 비용에 대한 보상을 신청할 수 있음

* 자동차제작자들은 「자동차관리법」 제31조의2에 따라 결함 사실을 공개하기 전 1년이 되는 날과 결함조사를 시작한 날 중 빠른 날 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자(자동차 소유자였던 자로서 소유 기간 중에 그 결함을 시정한 자를 포함한다) 및 결함 사실을 공개한 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자에게 자체 시정한 비용을 보상하여야 함

○ 기타 궁금한 사항은 기아(☎ 080-200-2000), 비엠더블유코리아(☎ 080-700-8000), 르노코리아(☎ 080-300-3000), 테슬라코리아(유) (☎ 080-617-1399), (주)재규어랜드로버코리아(☎ 080-894-1000)로 문의하면 상세한 정보를 제공할 수 있음

※ 해당 이미지는 참고용으로 실제 자동차와 다를 수 있음