

보도시점 : 2026. 2. 11.(수) 06:00 이후(2. 11.(수) 석간) / 배포 : 2026. 2. 10.(화)

현대·기아 등 자발적 시정조치(리콜)

- 총 3개사 51개 차종 179,880대 자발적 시정조치
- 자동차리콜센터(www.car.go.kr)에서 리콜대상 여부 확인 가능

□ 국토교통부(장관 김윤덕)는 현대자동차(주), 기아(주), 비엠더블유코리아(주)에서 제작·수입·판매한 51개 차종 179,880대에서 제작 결함이 발견되어 자발적으로 시정조치(리콜)한다고 밝혔다.

① (현대) 포터Ⅱ 일렉트릭 36,603대는 전동식 진공펌프 소프트웨어 오류로 인한 진공펌프 작동 불량으로 제동 성능이 저하될 가능성으로 2월 12일부터 시정조치에 들어가고, 그랜저 등 20차종 39,148대는 계기판 제어 소프트웨어 오류로 인해 계기판 꺼짐이 발생하는 안전기준 부적합으로 2월 11일부터 시정조치를 진행한다.

② (기아) 봉고Ⅲ EV 25,078대는 전동식 진공펌프 소프트웨어 오류로 인한 진공펌프 작동 불량으로 제동 성능이 저하될 가능성으로 2월 24일부터 시정조치에 들어가고, K8 등 16차종 69,137대는 계기판 제어 소프트웨어 오류로 인해 계기판 꺼짐이 발생하는 안전기준 부적합으로 2월 11일부터 시정조치를 진행한다.

③ (비엠더블유) i5 eDrive40 등 13개 차종 9,914대는 에어컨 컴프레서 제어장치 소프트웨어 오류로 인해 고전압시스템이 차단되어 시동이 꺼질 가능성으로 2월 4일부터 시정조치를 진행하고 있다.

□ 한편, 내 차의 리콜 대상 여부와 구체적인 결함 사항은 자동차리콜센터(PC www.car.go.kr, 모바일 m.car.go.kr / 문의처 080-357-2500)에서 차량번호 또는 차대번호를 입력하고 확인할 수 있다.

담당 부서	모빌리티자동차국 자동차정책과 자동차안전팀	책임자	과 장	박용선 (044-201-3817)
		담당자	서기관 시설사무관	송주화 (044-201-3919) 박정근 (044-201-4996)


참 고

리콜 대상 자동차

☐ 현대자동차(주)

대상 자동차(포터 II 일렉트릭)	결함장치(전동식 진공펌프)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
포터 II 일렉트릭	전동식 진공펌프 * 전동식 진공펌프 소프트웨어 오류로 인한 진공펌프 작동 불량으로 제동 성능이 저하될 가능성	'22.04.28. ~ '23.09.01.	36,603
합 계			36,603

대상 자동차(그랜저)	결함장치(계기판 제어기)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
그랜저	계기판 제어기 * 계기판 제어 소프트웨어 오류로 인해 계기판 꺼짐이 발생하는 안전 기준 부적합	'25.07.04. ~ '25.10.10.	2,811 2(미판매)
그랜저 하이브리드		'25.07.02. ~ '25.09.30.	4,831 1(미판매)
넥쏘		'25.07.02. ~ '25.09.03.	1,162 3(미판매)

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
싼타페		'25.07.04. ~ '25.09.23.	842 1(미판매)
싼타페 하이브리드		'25.07.03. ~ '25.10.14.	3,330 1(미판매)
쏘나타		'25.07.01. ~ '25.09.30.	3,002 3(미판매)
쏘나타 하이브리드		'25.07.01. ~ '25.09.30.	1,094 1(미판매)
아이오닉5		'25.07.10. ~ '25.10.28.	2,227 66(미판매)
아이오닉5 N Line		'25.07.22. ~ '25.09.23.	18 6(미판매)
아이오닉6		'25.07.11. ~ '25.10.13.	611 235(미판매)
아이오닉9		'25.07.03. ~ '25.10.10.	1,971 129(미판매)
코나		'25.06.30. ~ '25.11.13.	1,496
코나 EV		'25.07.09. ~ '25.11.14.	732 5(미판매)
코나 하이브리드		'25.06.30. ~ '25.11.13.	799
투싼		'25.06.27. ~ '25.09.23.	1,641
투싼 하이브리드		'25.06.27. ~ '25.09.29.	1,800 2(미판매)
펠리세이드		'25.06.27. ~ '25.10.18.	1,569
펠리세이드 하이브리드		'25.06.27. ~ '25.10.23.	7,974 5(미판매)
ST1		'25.08.07. ~ '25.11.25.	222 41(미판매)
엑시언트		'25.07.18. ~ '25.10.02.	294 221(미판매)
합 계			39,148

□ 기아(주)

대상 자동차(봉고III EV)	결함장치(전동식 진공펌프)
	


차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
봉고III EV	전동식 진공펌프 * 전동식 진공펌프 소프트웨어 오류로 인한 진공펌프 작동 불량으로 제동 성능이 저하될 가능성	'22.05.02. ~ '23.08.30.	25,078
합 계			25,078

대상 자동차(K8)	결함장치(계기판 제어기)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
K8	계기판 제어기 * 계기판 제어 소프트웨어 오류로 인해 계기판 꺼짐이 발생하는 안전 기준 부적합	'25.07.01. ~ '25.10.27.	2,279 5(미판매)
K8 하이브리드		'25.07.01. ~ '25.10.28.	3,766 11(미판매)
EV3		'25.07.02. ~ '25.10.13.	4,675 393(미판매)
EV4		'25.07.09. ~ '25.09.22.	1,024 164(미판매)
EV6		'25.07.01. ~ '25.12.17.	1,734 42(미판매)

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
EV9		'25.06.24. ~ '25.11.01.	504 2(미판매)
K5		'25.06.30. ~ '25.10.29.	2,437 8(미판매)
K5 하이브리드		'25.06.30. ~ '25.10.29.	1,162 2(미판매)
PV5		'25.07.27. ~ '25.12.03.	491 222(미판매)
스포티지		'25.06.25. ~ '25.10.23.	10,125 3(미판매)
스포티지 하이브리드		'25.06.25. ~ '25.10.23.	4,774 3(미판매)
쏘렌 토		'25.07.09. ~ '25.10.18.	4,471 19(미판매)
쏘렌 토 하이브리드		'25.06.30. ~ '25.10.20.	12,403 1(미판매)
카니발		'25.06.25. ~ '25.10.22.	5,574 50(미판매)
카니발 하이브리드		'25.06.24. ~ '25.10.28.	11,141 1(미판매)
타스만		'25.07.02. ~ '25.10.15.	1,543 108(미판매)
합 계			69,137

☐ 비엠더블유코리아(주)

대상자동차(i5 eDrive40)	결함장치(에어컨 컴프레서 제어장치)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
BMW i5 eDrive40	에어컨 컴프레서 제어장치	'22.07.29. ~ '25.02.25.	2,585 2(미판매)
BMW i5 M60 xDrive	* 에어컨 컴프레서 제어장치 소프트웨어 오류로 인해 고전압시스템이 차단되어 시동이 꺼질 가능성	'23.06.27. ~ '25.02.19.	335
BMW i5 xDrive40		'24.02.14. ~ '25.02.25.	308 2(미판매)

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
BMW i7 eDrive50		'23.06.30. ~ '25.02.18.	867 1(미판매)
BMW i7 M70 xDrive		'23.07.28. ~ '25.02.21.	118 1(미판매)
BMW i7 xDrive60		'22.02.15. ~ '25.02.25.	1,187 1(미판매)
BMW iX M60		'22.03.29. ~ '25.02.24.	176
BMW iX xDrive40		'21.08.02. ~ '21.11.18	202
BMW iX xDrive50		'20.10.19. ~ '24.12.17.	1,669 3(미판매)
BMW iX1 xDrive30		'22.11.08. ~ '25.02.27.	1,806 3(미판매)
BMW iX2 eDrive20		'24.03.01. ~ '24.09.16.	243 4(미판매)
MINI Countryman E		'24.02.23. ~ '24.10.25.	157 10(미판매)
MINI Countryman SE ALL4		'23.11.30. ~ '25.02.24.	232 2(미판매)
합계			9,914

※ 상기 결함시정과 관련하여 각 제작사에서는 자동차 소유자에게 우편 및 휴대전화 문자로 시정방법 등을 알리게 되며, 결함시정 전에 자동차 소유자가 결함내용을 자비로 수리한 경우*에는 제작사에 수리한 비용에 대한 보상을 신청할 수 있음

* 자동차제작자들은 「자동차관리법」 제31조의2에 따라 결함 사실을 공개하기 전 1년이 되는 날과 결함조사를 시작한 날 중 빠른 날 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자(자동차 소유자였던 자로서 소유 기간 중에 그 결함을 시정한 자를 포함한다) 및 결함 사실을 공개한 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자에게 자체 시정한 비용을 보상하여야 함

○ 기타 궁금한 사항은 현대자동차주(☎ 080-600-6000), 기아주(☎ 080-200-2000), 비엠더블유코리아주(☎ 080-269-5181)로 문의하면 상세한 정보를 제공받을 수 있음

※ 해당 이미지는 참고용으로 실제 자동차와 다를 수 있음